ESTRUCTURA COPLANAR - Tejado Chapa

Estructura completa y de fácil instalación para tejado inclinado de chapa, mediante perfiles paralelos al plano del tejado. De 1 a 8 módulos (según modelos)

El perfil de aluminio se sujeta a la cubierta mediante 4 posibilidades:

- 1.- Carril apoyado en pieza atornillada en el lateral de la greca. 04.V
- 2.- Micro rail apoyado en 2 grecas. 05.V
- 3.- Micro rail apoyado a lo largo de una greca. 06.H
- 4.- Micro rail apoyado en el rio de la chapa. 07.H

Material de la estructura.

La estructura está construida en aluminio Aleación EN AW 600 5.T6 (Aleación estructural), cumpliendo todas las normativas requeridas por la Unión Europea (Normativa Código técnico de la edificación y Eurocódigo 9). La tornillería de la estructura es de Acero Inoxidable AISI 304 (A2-70), excepto tornillo roscachapa a tejado (Galvanizado). Incluye neopreno de apoyo a tejado para impermeabilizar.

Sistema de fijación de módulos FV.

La sujeción del modulo al perfil es mediante pieza omega superior con tornillería autoblocante y arandela de presión. Pieza polivalente para módulos de








Cuatro opciones de anclaje al tejado:







Opción 3. Micro rail apoyado a lo largo de una sola greca

Opción 1. Pieza atornillada a lateral de la greca









Existen 5 variantes de estructura:

Para filas de módulos junto por el lado largo. Misma para módulo de 60 y 72 células

- Carril lateral en greca 04.V
- 2. Micro rail sobre dos grecas 05.V

Para filas de módulos juntos por el lado corto. Módulo de 60 y 72 células

- 3. Carril lateral en greca 04.H
- 4. Micro rail sobre greca
- 5. Micro rail en rio de la chapa

Módulo 2000x1000 650x1000 para cubierta metálio Soporte coplanar continuo fijación a chapa ca. Módulo en horizontal

974 974 1000

974

125

1000

1000

1000

1000

1000

125

Distancias recomendadas. Estas distancias pueden variar en función del tipo de chapa.



- Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto



Comprobar el buen estado de la chapa


Fijación a chapa

Comprobar la impermeabilidad de la y la capacidad portante de la misma. fijación una vez colocada





la ranura del perfil. verticalmente el soporte en Paso 1.1: Introducir



entre nervios de chapa (distancia recomendada 1000 mm). Paso 2: Situar los soportes a chapa a la distancia correcta


El soporte a chapa se fija a la chapa mediante 2 tornillos autorroscantes.

Para más información, solicite ficha de anclajes/reacciones y manuales de montaje y de mantenimiento.

Paso 4: Fijación de los módulos.

Distancia recomendada entre soportes a chapa: 1000 mm.

en los nervios de la chapa. Paso 3: Atornillar los soportes a chapa



> Presor y tornillería para fijación de los módulos.

de impacto.

Incluye:

deben apretar con máquinas

Nota: Los presores no se

- > Tornillería de fijación a chapa metálica.
- aluminio y la chapa de cubierta y evitar filtraciones. > Junta de sellado para evitar el contacto entre el

Perfil Guía Módulos

Sirve para módulos desde

988 hasta 1022 mm.



×48



x2 - 1050 mm. x4 - 2100 mm. **PLANO DE MONTAJE**

7 Nm 20 Nm 40 Nm 10 Nm



Tornillo Presor
Tornillo M8 Hexagonal 2
Tornillo M10 Hexagional 4
Tornillo M6.3 Hexagonal 1 Par de apriete:

Presor

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

